ИНФОРМАЦИЯ
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГБУСО «Грачевский КЦСОН»
Архитектурно-проектные сведения:

Административное здание ГБУСО «Грачевский КЦСОН» расположено на 1 этаже двухэтажного здания. На втором этаже находится Управление Пенсионного фонда по Грачевскому району Ставропольского края.

Основные параметры здания ГБУСО «Грачевский КЦСОН»:
– внешние габариты – 36,40 м. х 18,50 м.;
– площадь застройки – 673,4 кв. м ;
– общая площадь этажа занимаемого учреждением – 567,9 кв м ;
– высота этажа – 2,9 м.;
– общий объем – 2155,0 куб м.

Сведения о материалах основных конструктивных элементов:
– стены – кирпичные;
– перегородки – кирпичные;
– междуэтажные перекрытия – железобетонные;
– кровля – металлопрофиль;
– оконные и дверные проемы – металлопластиковые и деревянные;
– полы – бетонные, застелены частично линолеумом, частично керамической плиткой.

Степень огнестойкости – 3.

Процент износа здания – 50,8 %.

В здании ГБУСО «Грачевский КЦСОН» имеются:
– 1 основной вход (выход);
– 1 запасный выход, являющийся аварийным;
– 26 оконных проемов.

В учреждении имеется: автоматическая система пожарной сигнализации, устройство, которое обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании систем пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника учреждения.

Ручная пожарная сигнализация расположена в трёх местах у входа в здание, в районе аварийной лестницы и на выходе в фойе.

В учреждении имеется огнетушители:
– ОП-35 – 1шт.;
– ОП-40 – 1 шт.;
– ОП-4 – 30 шт.

Огнетушители расположены во всех помещениях здания на видных местах и указаны на схеме эвакуации персонала ГБУСО «Грачёвский КЦСОН».

В здании ГБУСО «Грачевский КЦСОН» имеется пожарный водопровод, на внутренней территории размещены пожарный гидрант и пожарный водоём. Вход в здание, внутренние помещения Центра оборудованы в соответствие с нормативами «доступной среды», имеется разметка путей эвакуации для маломобильных групп населения.

В учреждение каждое рабочее место оборудовано компьютерным столом, креслом, шкафом для хранения документов и оргтехникой (приложение 1).

Имеется выход в интернет – 35 рабочих мест.

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

1. ОСОД:

– компьютер, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг;

– бензокоса (триммер);

– фотоаппарат;

2. ОССО:

– автомобиль ГАЗ 2705;

– бензокоса (триммер);

– бензопила;

– компьютер, множительная техника;

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг;

– пункт инвалидно-реабилитационной техники (инвалидные коляски, костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, многофункциональные кровати с подъемным механизмом и т. д.)

3. ОПБН:

– компьютер, множительная техника;

– специализированные компьютерные программы (учёта клиентов и предоставленных услуг;

– видеокамера;

– фотоаппарат;

-интерактивная песочница;

-студия для аква-анимации;

4. ОДПГПВИ:

– минибиблиотека;

– спортзал со спортивно-оздоровительными тренажёрами;

– комната релаксации;

– оборудованный медицинский кабинет;

– кабинет физиотерапии;

–профессиональная музыкальная аппаратура; – компьютер, множительная техника;

– телевизоры;

– музыкальный центр;

– транспортное средство LQGSOJ1 модель ОТС на базе Largus

– автомобиль 325673 для перевозки инвалидов

5. Административно – управленческий аппарат:

– автомобиль Lada Largus;

– компьютер, множительная техника;

– специализированные компьютерные программы.

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья:

Здание Литера А. Одноэтажное здание расположено по адресу с. Кугульта, ул. Советская, 49.

Основные параметры здания ГБУСО «Грачевский КЦСОН»:

– внешние габариты – 9,50 м. х 20,00 м.;

– площадь застройки – 190,0 кв м ;

– общая площадь этажа занимаемого учреждением – 132,1 кв м ;

– высота этажа – 3,15 м.;

– общий объем – 599,0 куб м.

Сведения о материалах основных конструктивных элементов:

– стены – бутовые;

– перегородки – бутовые;

– кровля – шифер;

– оконные и дверные проемы – металлопластиковые;

– полы – деревянные, застелены линолеумом.

Степень огнестойкости – 3.

В отделении имеются:

– 1 основной вход (выход);

– 1 запасный выход, являющийся аварийным;

– 24 оконных проемов.

В отделении имеется: автоматическая система пожарной сигнализации, устройство.

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

1. ОСОД №1, №2:

– компьютер, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг.

2. НОРНОВЗ;

– игровая комната с комплектом мебели;

– спортивно-игровая площадка;

– наборы развивающих игр;

– компьютеры, множительная техника;

– холодильники;

– посудомоечная машина;

– специализированные компьютерные развивающие программы;

-интерактивная песочница.

с. Старомарьевка. В двух комнатах общей площадью 51 кв м одноэтажного здания по ул. Красная, № 189 располагаются:

– Отделение социального обслуживания на дому № 1 (ОСОД);

– Отделение социального обслуживания на дому № 2 (ОСОД).

Здание является муниципальной собственностью Старомарьевского сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе.

Помещение гази- и электрифицированы, установлен кондиционер, оснащено телефонной связью, подключен интернет. В помещении оборудована автоматическая система пожарной сигнализации и соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» и Федерального закона ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

Вход в здание оборудован пандусом и доступен для инвалидов.

По размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на условия труда и качество предоставляемых услуг (пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, запыленность).

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютеры, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг.

с. Спицевка. В двух комнатах общей площадью 75 м 2 одноэтажного здания по ул. Ленина, №31 располагаются:

– Отделение социального обслуживания на дому (ОСОД).

Здание является муниципальной собственностью Спицевского сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе.

Помещение гази- и электрифицировано, оснащено телефонной связью. Помещении оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и соответствует требованиям Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ и ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

По размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на условия труда и качество предоставляемых услуг (пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, запыленность).

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютер, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг.

с. Бешпагир. В одной комнате общей площадью 11 кв м двухэтажного здания по ул. Молодёжная, № 1 располагаются:

– Отделение социального обслуживания на дому № 1(ОСОД);

– Отделение социального обслуживания на дому № 2 (ОСОД).

Здание является муниципальной собственностью Бешпагирского сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе.

Помещение гази- и электрифицировано, телефонной связью оснащено. По размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда. Помещении оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютер, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг.

с. Красное. В двух комнатах общей площадью 40 кв м одноэтажного здания по ул. Красная, № 47 располагается Отделение социального обслуживания на дому (ОСОД).

Здание является муниципальной собственностью Красного сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе. Помещение гази- и электрифицировано, телефонной связью оснащено, оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и соответствует требованиям Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ и ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

По размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на условия труда и качество предоставляемых услуг (пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, запыленность).

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделение оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютеры, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг;

– печь микроволновая.

с. Тугулук. В одной комнате второго этажа двухэтажного здания по пер. Гагарина № 10 располагается Отделение социального обслуживания на дому (ОСОД).

Здание является муниципальной собственностью Тугулукского сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе.

Помещение гази- и электрифицировано, оснащено мобильной связью, оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.

По размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда и защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на условия труда и качество предоставляемых услуг (пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, запыленность).

Вход в здание не оборудован пандусом.

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделение оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютер, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг.

с. Сергиевское. В двух комнатах одноэтажного здания по ул. Карла Маркса, № 44 располагаются:

– Отделение социального обслуживания на дому № 1 (ОСОД);

– Отделение социального обслуживания на дому № 2 (ОСОД);

– Отделение социального обслуживания на дому п. Октябрь (ОСОД). Здание является муниципальной собственностью Сергиевского сельского Совета, помещение передано Центру в пользование на безвозмездной основе. Помещение гази- и электрифицировано, телефонной связью не оснащено, автоматической системой пожарной сигнализации не оборудовано.

По размерам помещение отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда, по состоянию оно защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на условия труда и качество предоставляемых услуг (пониженная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, запыленность).

Для обеспечения выполнения социальных услуг населению отделения оснащены следующими материально-техническими средствами:

– компьютеры, множительная техника;

– планшеты (на каждого социального работника);

– специализированные компьютерные программы учёта клиентов и предоставленных услуг;

– бензокоса (триммер);

-трицикл.